

## DESATORO C/ CESAR VALLEJO

Categoría: General

Publicado: Jueves, 24 Noviembre 2016 08:28

Visto: 4708

Entre los últimos desatoros de arquetas realizados, se encuentra el de una de las arquetas de C/ Cesar Vallejo, dicha arqueta resumía por culpa del atoro llegando a la carretera.

